

МИНИСТЕРУЛ
ОКРОТИРИЙ СЭНЭТЭЦИЙ
А РЕПУБЛИЧИЙ
МОЛДОВЕНЕШТЬ НИСТРЕНЕ

ИНСТИТУЦИЯ ДЕ СТАТ
«ЧЕНТРУЛ РЕПУБЛИКАН ДЕ
ИЖИЕНЭ
ШИ ЭПИДЕМИОЛОЖИЕ»



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ
МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ
ЦЕНТР ГІГІЕНИ
ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЇ»

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»

MD 3300, ПМР, г. Тирасполь, пер. Западный, 13, тел. (533) 7-15-17, тел/факс 7-05-36
р/с 2187290007030118 в ЗАО «Приднестровский Сбербанк» г. Тирасполь, ф/к 0200027075
e-mail: tiras@mail.ru

Форма № 315-3/у
Утверждена Приказом МЗ ПМР
от «30» июля 2018 г. № 407

АКТ

проведения санитарно-эпидемиологического обследования

«10» октября 2023 г.

(дата составления акта)

Юридический адрес: г. Тирасполь, г. Тирасполь, ул. Христо Ботева, 24

Фактический адрес: г. Тирасполь, ул. Христо Ботева, 24; ул. Украинская, д.6, д.8; ул. Зелинского, 2.

(место проведения проверки)

На основании: письма директора ГОУ СПО «Промышленно-строительный техникум» В.А. Лаевского вх. № 01-11/508 от 25.08.2023 г.

(наименование, номер, дата документа, на основании которого проводится обследование)

Было проведено обследование в отношении: ГОУ СПО «Промышленно-строительный техникум», свидетельство о государственной регистрации серия АА 0018106, регистрационный номер 01-121-6379 от 07.04.2015 г., юридический адрес: г. Тирасполь, ул. Христо Ботева, 24.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), место жительства индивидуального предпринимателя, государственный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя; фамилия, имя, отчество, место жительства гражданина)

Цель обследования:

- Закон ПМР от 3 июня 2008 года № 481-3-IV «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» (САЗ 08 – 22) в текущей редакции;

- Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 августа 2002 года № 174-3-III «О порядке проведения проверок при осуществлении государственного контроля (надзора)» в текущей редакции (САЗ 02-31);

- Постановление Правительства ПМР № 252 от 22.07.2020 г. «Об утверждении Регламента по организации работы организаций образования с постоянным пребыванием обучающихся (воспитанников) в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний», (САЗ 20-35);

- СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.4.3.1186-07 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в организациях начального и среднего профессионального образования», утвержденные Приказом МЗиСЗ ПМР №289 от 15.05.2007, регистрационный № 3958 от 13.06.2007 г., (САЗ 07-25);

- СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.1.2. 4719-11 «Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся организаций среднего и высшего

образования», утвержденные Приказом МЗиСЗ ПМР №409 от 25.07.2011г., регистрационный N 5731 от 18 августа 2011 г. (САЗ 11-33);

- СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.4.5.2409 – 09 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утв. Приказом МЗ и СЗ ПМР №172 от 28.04.2010 г., регистрационный № 5269 от 01.06.10г., (САЗ 10-22);

- СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.3.6.1079-06 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», утв. Приказ МЗ и СЗ ПМР от 15.08.2006 г. № 367, регистрационный № 3708 от 09.10.06 г., (САЗ 06-42);

- «Инструкция по применению бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях», утвержденная приказом МЗиСЗ ПМР №476 от 10.09.09г. (САЗ 09-41);

- СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.1.2.013-09 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и содержанию мест занятий по физической культуре и спорту", (САЗ 09-42).

- СанПиН МЗиСЗ ПМР 3.5.1378-07 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», утвержденные Приказом МЗиСЗ ПМР от 12.04.2007г. № 221, регистрационный № 3914 от 07.05.2007г., (САЗ 07-20).

- Приказ МЗ ПМР «Об утверждении Перечня медико-фармацевтической продукции для медицинских кабинетов в организациях образования, а также Перечня лекарственных средств для оказания неотложной помощи обучающимся в организациях образования Приднестровской Молдавской Республики» № 520 от 29.07.2019 г., регистрационный № 9019 от 16.08.2019 г., (САЗ 19-31).

Акт составлен: ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии»

(наименование органа государственного контроля (надзора))

Лицо (а), уполномоченное (ые) на проведение обследования: зав. отделением гигиены детей и подростков А.В. Занина, служебное удостоверение № 365, врач-ординатор Суходольская В.Н. служебное удостоверение №380.

(фамилия, имя, отчество, должность и номер служебного удостоверения должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) обследование)

В присутствии: зам. по АХЧ Мазур Р.Ф., коменданта общежития Хомич Н.А., коменданта учебного корпуса Гросул В.С.

(фамилия, имя, отчество, должность)

В ходе обследования установлено:

В состав ГОУ СПО «Промышленно-строительный техникум» входит: учебный корпус и учебная мастерская, расположенные по адресу г. Тирасполь, ул. Христо Ботева, 24, учебная мастерская и учебные кабинеты, по адресу ул. Зелинского, 2, общежитие для учащихся, по адресу ул. Украинская, 6, мед. пункт – ул. Украинская, 8.

Основной учебный корпус: все учебные помещения обеспечены необходимой мебелью и инвентарем. Необходима покраска пола в кабинетах № 101, 102, 104, 301, 306, 307 (в соответствии с п. 98 СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.4.3.1186-07). В кабинетах информатики установлены персональные компьютеры на компьютерных столах, для предотвращения чрезмерной инсоляции установлены жалюзи, рекомендуется замена устаревших персональных компьютеров (№204), кондиционеров нет (рекомендуется установка кондиционеров в кабинеты информатики в соответствии с п. 21 и п. 28. приложение № 2 Таблица № 2 к СанПиН № 04-06 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»). В кабинете химии установлена умывальная раковина, однако необходима установка вытяжного шкафа (в соответствии с п. 32 СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.4.3.1186-07). На первом этаже оборудован спортивный зал, необходима покраска пола и потолка (в соответствии с п. 98 СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.4.3.1186-07), окна спортивного зала не открываются, установлены осевые вентиляторы, но для поддержания необходимого воздухообмена это недостаточно, так как присутствует запах сырости и плесени. Необходима замена ветхих окон. Оборудованы санитарные узлы, санитарное оборудование функционирует. Количество санузлов не достаточно (недавно отремонтированные санузлы по неясной причине не функционируют, что является нарушением п. 82 СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.4.3.1186-07 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организации учебно-производственного процесса в организациях начального и среднего профессионального образования»). Уборка с/у проводится некачественно, присутствует запах в туалете первого этажа (нарушение п. 172 СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.4.3.1186-07 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в организациях начального и среднего профессионального образования»). Дез. растворы расположены в доступных для студентов местах и хранятся в прозрачных емкостях. Вывешенные графики ежедневных уборок фактически не соблюдаются, не предоставлен график генеральных уборок (нарушение п. 168, п. 169 и п. 171 СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.4.3.1186-07 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в организациях начального и среднего профессионального образования»). В аудитории № 4 на стенах присутствуют следы потеков сырости, не функционируют окна (нарушение п. 168 СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.4.3.1186-07 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в организациях начального и среднего профессионального образования»).

В отдельно стоящем одноэтажном здании расположена «Сварочная лаборатория», оборудованная рабочим местом преподавателя, тремя сварочными кабинками, четырьмя сварочными аппаратами, сварочным монтажным столом. Сварочные кабины и сварочный монтажный стол оборудованы местной вытяжной системой вентиляции, вентиляция исправна. Учебные «Фрезерная мастерская», «Токарная мастерская», «Санитарно-техническая мастерская» оборудована учебным инвентарем и мебелью, учебными пособиями, однако помещение требует проведения ремонта.

По адресу ул. Зелинского, 2 расположен учебный корпус № 2, где расположена механическая мастерская (на окне установлен осевой вентилятор), учебные кабинеты для теоретических занятий, подсобные помещения и санузел. Необходим ремонт покрытия пола (покраска) в кабинетах № 23, № 29, № 30 и коридора и санузла (в соответствии с п. 98 СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.4.3.1186-07). Требуется замена ветхих окон (нарушение п. 168 СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.4.3.1186-07 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в организациях начального и среднего профессионального образования»).

Столовая и пищеблок расположены в отдельном корпусе, оборудован санузел с умывальными раковинами для посетителей. Столовая обеспечена необходимой мебелью. Пищеблок построен по типовому проекту, обеспечен кухонным, столовым инвентарем, посудой и холодильным оборудованием (в рабочем состоянии). Недостаточно производственных столов, необходимо заменить стелажы пп. б) п. 41 СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.4.5.2409 – 09). Необходимо приобретение и установка термометров в холодильники и морозильные лари (в соответствии с п. 196 СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.4.5.2409 – 09). Хранится испорченная капуста (нарушение п. 3 Приложение N 6 к СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.4.5.2409-09). В овощном цеху отсутствует раковина для мытья овощей и раковина для рук с подводом горячей и холодной воды, нет производственных столов (нарушение п. 22 и Приложение № 1 к СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.4.5.2409-09). Требуется ремонт помещений пищеблока, с заменой плиточного покрытия, покраски стен и потолков (в соответствии с п. 53 и п. 54 СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.3.6.1079-06). Требуется ремонт фасада и отмостки здания столовой. Для предотвращения проникновения мух, членистоногих и мышевидных грызунов необходима установка москитных сеток на двери, окна и вентиляционные решетки (нарушение п. 198 СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.3.6.1079-06). Необходимо разработать технологические карты приготовлению блюд соответствующие требованиям п. 91 и п. 92 СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.4.5.2409 – 09. Меню требует незамедлительной доработки (в соответствии с п.82, п. 84, п. 85 СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.4.5.2409-09). Медицинские осмотры и гигиеническое обучение (аттаестация) сотрудниками пищеблоков пройдены. Суточные пробы отбираются не в полном объеме (нарушение п. 197 СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.4.5.2409-09). На стенах мясорыбного цеха присутствуют следы сырости. Запах сырости в моечном цеху. Не предоставлена информация по закупке продуктов питания и сертификаты качества (нарушение п. 107 СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.4.5.2409-09).

Общежитие расположено в пятиэтажном отдельно стоящем здании типового строительства. Рекомендуются замена ветхих окон и ремонт лестничных маршей. На первом этаже с отдельным

входом расположена библиотека с книгохранилищем и административные кабинеты, санузел. В библиотеке рекомендуется замена старых осветительных приборов и окон. На втором этаже расположена гостиница для преподавателей. На третьем и четвертом этаже расположены жилые комнаты для студентов. На третьем этаже расположена кухня оборудованная тремя электрическими плитами на четыре конфорки каждая, холодильником и двумя моечными раковинами (требуется ремонт помещений п. 50 и п. 53 СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.1.2. 4719-11); умывальная (постирочная) с нарушением целостности отделки пола (кафель) (требуется ремонт в соответствии с п. 50 и п. 53 СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.1.2. 4719-11), оборудована 5 умывальными раковинами; кладовая для хранения постельного белья, мягкого инвентаря, оборудованная стеллажами; санузел с нарушением целостности отделки стен и пола (кафель), оборудован 4 унитазами и с помещением постирочной (требуется ремонт в соответствии с п. 50 и п. 53 СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.1.2. 4719-11), в смежном помещении установлена 1 стиральная машина автоматического типа. Не оборудован душ, таким образом количество душевых не соответствует требованиям Таблицы № 2 СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.1.2. 4719-11. Дез. растворы расположены в доступных для студентов местах и хранятся в прозрачных емкостях. В комнатах №№ 305, 306, 310, 311, 312, 314, 315, 317, 406 и на складе необходим ремонт полов (в соответствии с п. 50 и п. 53 СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.1.2. 4719-11). На четвертом этаже расположена кухня, оборудованная тремя электрическими плитами на 4 конфорки, холодильником, кухонными шкафами, умывальной раковиной, смежно расположена комната для приёма пищи оборудованная 2 столами, телевизором и умывальной раковиной (требуется косметический ремонт стен и замена светильника в соответствии с п. 50 и п. 53 СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.1.2. 4719-11), душевая на один душевой рожок, в которой необходимо оборудование механической вентиляции в соответствии с п. 59 СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.1.2. 4719-11); туалет на три кабинки, оборудованный унитазами и четырьмя умывальными раковинами. На пятом этаже проводится капитальный ремонт. В общежитии отсутствуют помещения для сушки личных вещей (нарушение п. 25 СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.1.2. 4719-11). На третьем и четвертом этажах некачественно проводится уборка комнат.

Медицинский пункт расположен в жилом доме на первом этаже, с отдельным входом. На момент проверки не удалось обследовать медблок из-за отсутствия медицинского работника.

Оборудована спортивная площадка, на которой рекомендуется провести ремонт с заменой покрытия и старого спортивного оборудования в соответствии с п. 13. СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.1.2.013-09.

Учреждение обеспечено маркированным уборочным инвентарём, дезинфицирующими средствами («Дезитабс» 65 банок), антисептиками (125 л.), жидким мылом (5 л.).

Вентиляция помещений естественная, однако много ветхих окон, не позволяющих проводить проветривание помещений. Освещение естественное через оконные проёмы, искусственное от люминесцентных ламп и ламп накаливания. Рекомендуется организовать проведение замеров искусственного освещения в следующих помещениях № 307, 306, 301, 101, 102, 104, библиотека. Холодное водоснабжение, отопление централизованное, сброс сточных хозяйственно-бытовых вод- в городской коллектор.

Территория озеленена, частично огорожена. Контейнерная площадка не оборудована, контейнер для мусора находится без крышки, что является нарушением п. 175 СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.4.3.1186-07. Необходимо вывезти строительный мусор. Требуется ремонт асфальтового покрытия на всех территориях.

Считаем возможным организовать обучение студентов. Однако необходимо провести работу по устранению выявленных нарушений санитарных норм и правил.

Прилагаемые документы*:

* Указываются документы или их копии связанные с результатами проведения проверки (акты отбора проб(образцов) продукции, протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз)

В случае выявления нарушений, предлагаемые меры для их устранения:

1. Сотрудникам пройти медицинские осмотры и гигиеническое обучение(при необходимости).
2. Медблок обеспечить медикаментами в полном объеме.

3. Требуется незамедлительно разработать примерное меню для организации питания студентов.
4. Учебный корпус обеспечить достаточным количеством функционирующих санузлов.
5. Необходимо разработать технологические карты приготовлению блюд.
6. При приобретении продуктов питания запрашивать сертификаты качества.
7. Для предотвращения проникновения мух, членистоногих и мышевидных грызунов необходима установка москитных сеток на двери, окна и вентиляционные решетки.
8. Разработать графики ежедневных и генеральных уборок.
9. Для предотвращения проникновения мух, членистоногих и мышевидных грызунов необходима установка москитных сеток на двери, окна и вентиляционные решетки.
10. Не рекомендуется хранить дезинфицирующие растворы в доступности для студентов и в прозрачных ёмкостях.
11. На пищеблок закупить производственные столы.
12. Холодильное оборудование на пищеблоке оборудовать термометрами.
13. Своевременно перебирать и следить за качеством продуктов питания (овощей).
14. В овощном цеху (первичной обработки овощей) провести ремонт, установить раковины и столы.
15. Качественно проводить уборку санузла 1 этажа.
16. Необходима покраска пола в кабинетах № 101, 102, 104, 301, 306, 307.
17. Рекомендуется замена устаревших персональных компьютеров и установка кондиционеров в кабинеты информатики.
18. Необходимо вывезти строительный мусор с территории.
19. Оборудовать площадку для сбора ТБО с покрытием. Крышками оборудовать контейнер для сбора ТБО.
20. Рекомендуется организовать проведение замеров искусственного освещения в следующих помещениях № 307, 306, 301, 101, 102, 104, библиотека.
21. Организовать качественную уборку жилых комнат и запрет на курение в комнатах.
22. Требуется замена ветхих окон.
23. Требуется ремонт помещений отделка которых с нарушением целостности.
24. Необходим ремонт фасада и отмостки здания столовой.
25. В общежитии оборудовать достаточное количество душевых с механической вентиляцией.
26. Обеспечить функционирование механической приточно-вытяжной вентиляции в моечном цеху пищеблока.
27. В общежитии оборудовать помещения для сушки личных вещей.
28. Необходим ремонт спортивной площадки и асфальтового покрытия территории.

Акт составлен в 2-х экземплярах.

Подписи лиц, проводивших обследование:


зав. ОГДиП



Занина А.В.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Врач ординатор



Суходольская В.Н.

1 экз., акта санитарно-эпидемиологического обследования получил(а):

Южениченко Л.Н. зам. директора по ВР, 17.10.2013г.

(фамилия, имя, отчество, должность, дата получения акта)



(подпись)