

РЕПУБЛИЧНИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ НИСТРЕНЕ

ДИРЕКЦИЯ ЖЕНЕРАЛЪ ПЕНТРУ
СИТУАЦИЙ ЕКСЧЕПЦИОНАЛЕ
ДЕПАРТАМЕНТУЛ СЕРВИЦИУЛУЙ
ДЕ ПОМПИЕРЬ

УНИТАРЯ ИНДЕПЕНДЕНТЪ
МИЛИТАРИЗАТЪ ДЕ
ПОМПИЕРЬ № 2 ор. БЕНДЕР



ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ
РЕСПУБЛІКИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ З
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
УПРАВЛІННЯ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ

САМОСТІЙНА ВОЄНІЗОВАНА
ПОЖЕЖНА ЧАСТИНА № 2
З ОХОРОНИ м. БЕНДЕРИ

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ №2 ПО ОХРАНЕ г.БЕНДЕРЫ

ПМР, г.Бендеры, ул.Советская, 43, тел. (552) 43227; факс (552) 26579, rojar-2@mail.ru

29.08.2023 № 20.3. 2/2-524

Директору ГОУ СПО
«Бендерского Педагогического колледжа»
Мандажи Н.Н.

На № _____ от _____

Г _____ Г _____

Уважаемый Николай Николаевич!

Сообщаем Вам, что 23.08.2023 г., мною инспектором отделения ГПН СВПЧ-2 по охране г.Бендеры УПО ГУПЧС МВД ПМР, майором вн.сл. Денисенко Р.И., было принято участие в комиссии по обследованию зданий и сооружений общественно-социального и производственного назначения ГОУ СПО «Бендерский педагогический колледж», с целью приемки колледжа для функционирования в 2023 г. -2024 г.

В ходе обследования было установлено:

- помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре (Приказ МВД-ПМР №219 от 24.06.2005 г.);
- на путях эвакуации недостаточное количество знаков направления движения (ППБ в ПМР п. 15).

Начальник

А.В. Петров

Денисенко
22220